

Отчет

о результатах исполнения предписания  
по итогам проверки МБОУ ДО «Родник».

№ п/п	Дата и номер предписания об устранении нарушения/протокол об административном нарушении	Перечень нарушений	Принятые меры по устранению выявленных нарушений	Примечание
1	<p>Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</p> <p>Предписание от 28.10.2019г № 136/1/1</p>	<p>Не соблюдены проектные решения при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (В кабинете № 10 при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м.)</p>	Нарушения устранены	
2		<p>Отсутствует аварийное освещение в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство на первом этаже здания.</p>	Нарушения устранены	
3		<p>Отсутствуют световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами из коридоров в центральный холл</p>	Нарушения устранены	
4		<p>В кладовом помещении кабинета № 6 точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в</p>	Нарушения устранены	

		каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.		
5		В кабинете № 10 точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (отсутствуют датчики в кладовом помещении)	Нарушения устранены	
6		В столярной мастерской размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м.	Нарушения устранены	
7		В кабинете № 7 горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих до электросветильников менее 0,5 м.	Нарушения устранены	
8		На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствуют проектная документация на	Частично устранены	

		АПС и СОУЭ, паспорта и сертификаты на пожарные извещатели, на применяемые в шлейфах АПС и СОУЭ кабели, акты замера уровня звука СОУЭ, расчет достаточности АКБ).		
9		Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности – ширина эвакуационного выхода из здания со стороны фасада здания из-за установки металлодетектора составляет менее 0,8 м в свету, а именно 0,72м.	Нарушения устранены	
10		Отсутствует специальная программа пожарно-технического минимума по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности.	Нарушения устранены	

Директор МБОУ ДО «Родник»



*С.Г. Ширяева*

С.Г. Ширяева